


De More-App – Wagenborg Nedlift

Hoe bereiken wij
heel veel mensen tegelijk?




&

Hoe bereiken heel veel mensen ons?



- Toolboxen
- lessons Learned
- Eenvoudige instructies
- Tips en tricks

- verbetervoorstellen
- Near misses / incidenten
- Startwerk besprekingen
- onderhoud / reparatie verzoeken





ROYAL WAGENBORG

Struikelen en verstuipen

Inleiding
Een van de belangrijkste oorzaken van lichamelijk letsel is struikelen of verstuipen. Dit jaar zijn er al drie incidenten binnen Wagenborg Nedlift geweest waarbij medewerkers zich hierdoor verwond hebben.

- Gestruikeld op een dokvloer
- Gestruikeld op een oneffen terrein
- Verstuipt bij het verlaten van een afstapje

Verwondingen door verstuipen of struikelen zijn al snel ernstig, onze enkels en voeten zijn behoorlijk kwetsbaar en werken als je niet kan lopen is vooral in de buitendienst niet te doen! Voorkomende verwondingen bij verstuipen en struikelen zijn:

- kneuzingen
- botbreuken
- snij- en schaatwonden

Oorzaken
Vallen en struikelen kent vele oorzaken zoals:

Op locatie / werkplaats

- Oneffenheden op terrein; gaten, stenen e.d.

ROYAL WAGENBORG

Werkplek- en observatieformulier

Locatie (Vul in of laat bepalen)

Gideonweg 5a, 9723 BM Groningen, The Netherlands Update

Medewerkers

Materieelnummer(s)

Werkzaamheden

Bedrijf

Veiligheidschecklist Hijskranen

Naam medewerker *

Datum *

Voertuignummer *

Merk / type *

Km stand *

Urenstand *